Tra fulmini e saette

Pubblicato Lunedì, 16 Giugno 2014 08:45

Scarsa ricezione delle caditoie in occasione del temporale

CIVITAVECCHIA - Niente di meglio di un bell’acquazzone per constatare lo stato delle caditoie per la ricezione delle acque piovane. Nel pomeriggio di sabato siamo andati a fare un sopralluogo in concomitanza

del violento temporale e, percorrendo le principali arterie cittadine, abbiamo notato, in più punti, anche auto in fase aquaplaning che lentamente tentavano di percorrere le medesime. Tra le parti maggiormente colpite: il sottopasso stradale di Campo dell’Oro dove si era formato un laghetto artificiale, parte di Via Aurelia Sud, tratti di Viale della Vittoria e nei pressi delle rotatorie ubicate lungo Viale Baccelli e Via Roma (*vedi foto*). A ciò, sicuramente, avrà contribuito anche la scarsa pulizia delle strade, causante l’intasatura degli inghiottitoi; ma detto temporale dovrà far riflettere riguardo la programmazione straordinaria di quella delle caditoie suddette.

Phoca PDF