



Situazione di grave pericolo nel tratto più alto di Via Bandita delle Mortelle

CIVITAVECCHIA - Nel tratto più alto di Via Bandita delle Mortelle, i lavori “subacquei” già segnalati da La Civetta di Civitavecchia sono ancora al palo. E la “voragine” in oggetto, benché transennata,

crea da fin troppo tempo e per molti versi una situazione di grave pericolo. Ciò, altresì a causa del fatto che la stessa si trova a strettissimo ridosso di una curva a gomito e l’inerente segnaletica risulta appunto immersa nell’acqua (potabile...) nel mentre copiosamente spreccatasi.

Servizio e foto di Pietro Cozzolino

Articolo

<http://www.lacivettadicivitavecchia.it/cronaca-2/19557-manutenzioni-subacquee-o-cosa>

correlato: