



## **Frequentatori del Cimitero Nuovo in balia di breccia e caolino**

CIVITAVECCHIA - Lodevole, seppur in parte, la rapidità degli interventi riparatori inerenti i guasti alla condotta idrica cittadina (<<in sole 48 ore>>; almeno negli intenti dell'Assessore competente). Ma, una volta effettuati i medesimi, sarebbe anche il caso si provvedesse, altrettanto rapidamente (se non di più), a ripristinare il tutto nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Ciò, altresì (e forse a maggior ragione) in riferimento alla manutenzione del manto stradale. Ed invece (e non è purtroppo l'unico caso in cui ci siamo imbattuti) così non è stato a stretto ridosso dell'ingresso del Cimitero Nuovo.

Coloro, muniti di automezzo, che frequentano la struttura di Via Braccianese Claudia, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare, ormai da diversi giorni, la consistente "chiazza" misto caolino-breccia (ampia circa tre metri per due) che ne impedisce quotidianamente l'idoneo transito in zona. La stessa, come si può inoltre dedurre dalla foto a corredo del presente articolo, non può non costringere (al fine di evitare danni, in particolar modo quando piove) ad invadere la parte di carreggiata riservata alle automobili in uscita (il tratto in oggetto è a doppio senso di marcia, ndr). Ciò, con rischi assai facilmente immaginabili. Pregasi provvedere quanto prima.