Rischio frontali in Via Flavioni!

Pubblicato Giovedì, 12 Ottobre 2017 20:19

Transennare non basta; urge il ripristino di idonee condizioni

CIVITAVECCHIA - Una vistosa perdita idrica, un intervento comunale in loco tutt'altro che tempestivo e l'ennesimo cedimento. E', in estrema sintesi, la cronistoria di quanto accaduto all'altezza

del civico numero 20 di Via Francesco Flavioni dove tuttora, nonostante la doppia segnaletica ed il catarifrangente (lato Tarquinia) apposti dagli addetti, si rischiano frontali a gogò. Transennare non basta; urge il ripristino di idonee condizioni.

Servizio e foto di Pietro Cozzolino

Articolo correlato: http://www.lacivettadicivitavecchia.it/cronaca-2/11066-ed-infine-cedette

Phoca PDF