Acqua, crepe e pericolo ghiaccio

Pubblicato Sabato, 24 Febbraio 2018 10:59

Persiste il problema nei pressi del tombino sito all'incrocio tra Via Carlo Calisse e Corso Centocelle

CIVITAVECCHIA - Non è di sicuro l'unico di una certa rilevanza in città; ma il problema che - nonostante le tante, circostanziate segnalazioni - persiste all’incrocio tra Via Carlo Calisse e Corso Centocelle sta continuando ad inquietare - a nostra avviso, a ragione -

diversi dei nostri concittadini. Ciò, non tanto per l’accumulo d’acqua che, come abbiamo già più volte denunciato, impedisce l’attraversamento ai diversamente abili (carrozzati e non) ma anche ai normodotati (cosa, comunque, gravissima), ma soprattutto a causa delle crepe che si sono da tempo formate sul manto d’asfalto ne pressi di quel tombino che, ormai da mesi, non espleta più in modo idoneo la sua precipua funzione. Senza contare il pericolo ghiaccio…

Foto odierna, gentilmente concessa

Articolo correlato:
http://www.lacivettadicivitavecchia.it/cronaca-2/11839-molti-i-pedoni-in-mezzo-alla-strade

Phoca PDF